

ALPHATON HF
Fractionnement de
l'ossature métallique
(au droit de chaque
plancher en zone sismique)
Figure A2

